

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成21年8月	PDG-FK61F	アルミウイング	FK61F-730110
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
391,730km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,250 mm 幅: 2,210 mm 高: 2,310 mm 門高: 2,210 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース 取付にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材、鉄板			
異音	◎		【備考】			異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。  
エンジンキー1本（スベア無し）。ボディキー1本。  
記録簿 有（H23/9、H26/2、H26/8、H31/2~R5/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	5			245/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	4	3	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考: 左リヤ外ホイール曲がり			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	989C7472	平成21年
【備考】 ジョロダーレール4列。ラッシングレール1段。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ