

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年5月	2RG-FBAVO	冷凍パン	FBAVO-601555
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
327km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,000 mm 幅: 1,660 mm 高: 1,770 mm 門高: 1,750 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

**特記事項** アイドリングストップ付  
スマートキー2個、ボディキー2本、燃料タンクキー2本。  
**記録簿** 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
-	-		
7	7	7	7
-	-	-	-
スベア	8	-	

タイヤサイズ			
205/75R16	205/75R16		
-	-		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-
スベア	205/75R16		





素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F238125」	令和 6年5月

【備考】 断熱材: サイド75mm/リア75mm。ラッシングレール1段。左サイド扉(スライド式)。水抜き穴前方1対。庫内灯1ヶ。90度ストッパー付。

冷凍機/直結	東プレ	XV22LOC-P 「F238125」	令和 6年5月
【備考】 -30℃設定 +32.0℃ → -2.0℃ (1H) 確認。稼働時間4h。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ