

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年3月	2RG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7125013
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
370,768km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,770 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー ノズルシール、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ、エグレ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	樹脂板(DIC Uパネル)	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本(シリンダ異物噛み込みのためキーが奥迄挿さらない。現状ロック開)、センターコンソールボックスロック破損
記録簿 有 (H30/6~R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
8	9	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			8	-			
				素材: アルミ 備考: スペア含む総輪再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W086D72」	平成30年3月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ヶ、ジョロダー2対、観音扉90度ストッパー、セイコーラック、突入防止装置 右側プロテクター欠損、庫内キズ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ