

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2PG-FD2ABG	アルミ平	FD2AB-120019
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
144,834km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,230 mm 高: 390 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	◎	リヤエアサス			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎				
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール	200L		
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎				
異音	◎								オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎								デフロック	/	
リターダ	/										

特記事項 キャブ天井凹み リヤバンパー右端割れ
 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー1本
 記録簿 有 (R3/3~R5/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	11			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
10	10	3	6	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/90R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A005G001」	令和 2年
【備考】 煽り3方開 ロープフック サイド13対/リヤ3ヶ所 引出しフック10対 作業灯2個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ