

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年12月	TKG-FK61F	アルミウイング	FK61F-581279
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
424,825km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: 6,210 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	サイドマーカー破損及び不灯箇所有り
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係 点検項目 結果 状態 リーフサス ◎ エアサス / パワステ ◎ ハンドル ○ 擦れ 燃料タンク ◎ スチール 200L		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		デフ 点検項目 結果 状態 異音 ◎ オイル漏れ ◎ デフロック /		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション 点検項目 結果 状態 ギア鳴き ◎ ギア抜け ◎ クラッチ ◎ 異音 ◎ オイル漏れ ◎ リターダ /			上物仕様 点検項目 結果 状態 床材質 / 木材					

特記事項 エンジンキー2本、ボディキー2本




記録簿 有 (R5/8、R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
10	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		0	—	スペア		225/80R17.5	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「13W-10044」	平成25年10月
【備考】 引き出しフック5対、LED庫内灯3ヶ、ラッシングレール2段、渡し板、アルミサイドバンパー、庫内キズ汚れ有り			
パワーゲート/格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S41204797」	平成25年12月
【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2350mm、有効幅2210mm、キャストストップバー逆1390mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----