

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年5月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7074645
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
404,291km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	解除しない 調整不良	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	○	ショック摩擦 フロント右後方
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャビン汚れ・傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿欠品。エンジンキー1本(スベアー無)。
記録簿 有(H29/5、H30/5、R3/5~R6/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
10	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		6	-	スベア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS [W4DA535]	平成27年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。リヤ跳ね上げ扉。床板汚れ。左前キャストング割れ・三角板曲り。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A [G5D5244]	平成27年
【備考】PG寸法: 全長1585mm・全幅2310mm・有効長1305mm・有効幅2185mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ