

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年8月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7066873
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
411,649km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 5,720 mm 幅: 2,160 mm 高: 1,880 mm 門高: 1,780 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 左右レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ汚れ。インパネポケット欠品。助手席灰皿欠品。
 エンジンキー3本(キーレス付2本作動不良)、ボディキー3本。
記録簿 有(H27/2~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	4	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	13	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMF1 「E5E3672」	平成26年
【備考】 断熱材: サイド50mmリヤ75mm、ラッシングレール2段、水抜き穴前方1対、庫内灯3ヶ、90度ストッパー付。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「461500734BL」	平成26年
【備考】 -30℃設定 +27.0℃ → +0.4℃ (1H) 確認。 稼働時間4173h。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3H 「G5E0359」	平成26年
【備考】 PG寸法: 全長1590mm 全幅2220mm 有効長1305mm 有効幅2095mm 庫内リモコン付、最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ