

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年12月	2RG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0009009
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
222.427km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 4,300 mm 幅: 2,010 mm 高: 2,020 mm 門高: 1,990 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																																																																																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																																																																																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																																																																																																																														
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																																																																																																																														
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																																																																																															
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																																																																																															
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																																																																																																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 100L																																																																																																									
走行関係																																																																																																																																						
点検項目	結果	状態																																																																																																																																				
リーフサス	◎																																																																																																																																					
エアサス	/																																																																																																																																					
パワステ	◎																																																																																																																																					
ハンドル	○	擦れ																																																																																																																																				
燃料タンク	◎	スチール 100L																																																																																																																																				
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																																																																																																																
デフ																																																																																																																																						
点検項目	結果	状態																																																																																																																																				
異音	◎																																																																																																																																					
オイル漏れ	◎																																																																																																																																					
デフロック	/																																																																																																																																					
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ 型キーストン</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ 型キーストン																																																																																																																					
上物仕様																																																																																																																																						
点検項目	結果	状態																																																																																																																																				
床材質	/	アルミ 型キーストン																																																																																																																																				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷却水吹返</td> <td>◎</td> <td></td> <td>電格ミラー</td> <td>◎</td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td></td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>ETC</td> <td>/</td> <td></td> <td>タコグラフ</td> <td>/</td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>リアターダ</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> </td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td></td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			キャブコーション			点検項目	結果	状態	有		点傷有	ETC	/		タコグラフ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態				キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	無	点傷有	リアターダ	/																																																																						
ミッション																																																																																																																																						
点検項目	結果	状態																																																																																																																																				
ギア鳴き	◎																																																																																																																																					
ギア抜け	◎																																																																																																																																					
クラッチ	◎																																																																																																																																					
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td></td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			キャブコーション			点検項目	結果	状態	有		点傷有																																																																																																																					
キャブコーション																																																																																																																																						
点検項目	結果	状態																																																																																																																																				
有		点傷有																																																																																																																																				
ETC	/		タコグラフ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態				キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	無	点傷有																																																																																																																		
外装状態																																																																																																																																						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																																																																																																																																			
有	確認済	無	点傷有																																																																																																																																			
リアターダ	/																																																																																																																																					





特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。
 アイドリングストップ付き。
 スマートキー1ヶ。ボディキー4本。燃料タンクキー1本。
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
3	3		
—	—		
4	5	5	4
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V064G43-02」	令和 2年
【備考】ラックゲルL2段。庫内灯2ヶ。水抜き穴前方2対。左サイド扉(スライド式)。90度ストップ付。間仕切り付。断熱材:サイド75mm、リヤ75mm。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「045701006BL」	令和 2年
【備考】-30℃設定。+29.5℃→-1.9℃ 1h確認。稼働時間9,713h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ