

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年8月	KQG-FW1EXBG	アルミウイング	FW1EXB-14464
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
555,386km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト	エア	長: 9,670 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,660 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID 右レンズくもり
オイル漏れ	○	左側シリンダーヘッド 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
			点検項目	結果	状態			
			床材質	/	木材	デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エア漏れあり。助手席側ドア内側凹み割れ。キャブ導風板塗装剥がれ。
エンジンキー2本、ボディキー2本(固着使用不可)、尿素タンクキー1本。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	0	—		スペア	245/70R19.5		—





素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LBABDE 「2KX7170-04」	平成25年

【備考】 ラッシングレール2段、鳥居形引き出しフック9対、庫内灯4ヶ、庫内内張り割れ穴あき、床割れ、ルーフ凹み多数あり、リヤ台枠凹み、門口左右側曲がり。

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】