

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年8月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-129374-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
215,997km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,280 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リヤエアサス				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎				
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			ETC	◎ 2.0	ハンドル	◎		
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	/				
ギア鳴き	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			燃料タンク	◎ スチール 200L	
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態	デフ	◎	
クラッチ	◎		床材質	/ 木材		異音	◎				
異音	◎		<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態	デフロック	/	
リターダ	/										





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本(固着)、左右タイヤ灯不点。

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	7	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W119H46-03」	令和 4年6月
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック5対、LED庫内灯3ケ、工具箱、煽り左右内側キズ、床キズ有。			
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S22030002505」	令和 3年3月
【備考】 PG寸法: 全長1,555mm、キャストストップバー迄1,400mm、全幅2,420mm、有効幅2,320mm、庫内リモコン付き、ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----