

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003618
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
173.464km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,350 mm 幅: 2,080 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,930 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ システムフロア	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 *登録遅れの為シャシ・ボデーは同年式です* キャビン内、キズ汚れ。
フロントバンパー曲がり、右ドア干渉有り。
エンジンキー1本(キーレス)。ボディキー1本。燃料タンクキー1本。
記録簿 有 (R4/3~R6/3)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
—	—		
4	4	3	4
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スベア		205/85R16	—
素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F185608」	平成30年5月
【備考】断熱サド 50mm、サド50mm。ラックゲル2段。水抜き穴前方1対。パレティカ 1ド付。庫内灯2ヶ。片側サド 扉(5ド 式)。保冷カー付き。間仕切り付き。 サド水切り曲がり。床板入。サド扉曲がり。パレティカ 1ド 右側外れ。			
冷凍機/直結	東プレ	XV32LOCRAO-M 「F185608」	平成30年5月
【備考】-30℃設定 +26.5℃→-11℃ 1h確認。 稼働時間3,253h。加温装置付き。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058712M」	平成30年
【備考】PG寸法:全長1,230mm、全幅1,890mm。有効長1,150mm、有効幅1,815mm。最大荷重1,000kg。 庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ