

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年8月	2DG-FR1AHG	冷凍ウィング	FR1AH-106418
走行	馬力	シフト		ブレーキ
693.063km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
				ボディ内寸
				長: 9,580 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,480 mm 門高: 2,370 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																																																			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																																																	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ																																																																																	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																																																																																	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																																																		
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																																																		
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																																																																		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>アルミ 300L 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L																																																												
走行関係																																																																																									
点検項目	結果	状態																																																																																							
リーフサス	◎																																																																																								
エアサス	◎	リヤエアサス																																																																																							
パワステ	◎																																																																																								
ハンドル	◎																																																																																								
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L																																																																																							
排気	◎		異常ランプ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>○</td> <td>キャリア取付面にじみ</td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	○	キャリア取付面にじみ	デフロック	/																																																																			
デフ																																																																																									
点検項目	結果	状態																																																																																							
異音	◎																																																																																								
オイル漏れ	○	キャリア取付面にじみ																																																																																							
デフロック	/																																																																																								
マフラー	◎		オーディオ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ																																																																								
上物仕様																																																																																									
点検項目	結果	状態																																																																																							
床材質	/	アルミ																																																																																							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷却水吹返</td> <td>◎</td> <td></td> <td>ETC</td> <td>◎</td> <td>2.0</td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> <th colspan="3">フレーム番号</th> <th colspan="3">フレームのさび</th> <th colspan="3">飛石</th> </tr> <tr> <th colspan="3">有</th> <th colspan="3">確認済</th> <th colspan="3">無</th> <th colspan="3">飛石有(リペア 不可)</th> </tr> </thead> </table> </td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td>永久磁石式</td> <td>タコグラフ</td> <td>◎</td> <td>アナログ</td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">外装状態</th> </tr> </thead> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> <th colspan="3">フレーム番号</th> <th colspan="3">フレームのさび</th> <th colspan="3">飛石</th> </tr> <tr> <th colspan="3">有</th> <th colspan="3">確認済</th> <th colspan="3">無</th> <th colspan="3">飛石有(リペア 不可)</th> </tr> </thead> </table>			キャブコーション			フレーム番号			フレームのさび			飛石			有			確認済			無			飛石有(リペア 不可)			リターダ	◎	永久磁石式	タコグラフ	◎	アナログ	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">外装状態</th> </tr> </thead> </table>			外装状態																							
ミッション																																																																																									
点検項目	結果	状態																																																																																							
ギア鳴き	◎																																																																																								
ギア抜け	◎																																																																																								
クラッチ	◎																																																																																								
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">キャブコーション</th> <th colspan="3">フレーム番号</th> <th colspan="3">フレームのさび</th> <th colspan="3">飛石</th> </tr> <tr> <th colspan="3">有</th> <th colspan="3">確認済</th> <th colspan="3">無</th> <th colspan="3">飛石有(リペア 不可)</th> </tr> </thead> </table>			キャブコーション			フレーム番号			フレームのさび			飛石			有			確認済			無			飛石有(リペア 不可)																																																											
キャブコーション			フレーム番号						フレームのさび			飛石																																																																													
有			確認済						無			飛石有(リペア 不可)																																																																													
リターダ	◎	永久磁石式	タコグラフ	◎	アナログ				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">外装状態</th> </tr> </thead> </table>			外装状態																																																																													
外装状態																																																																																									





特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー（前後）1本ずつ、ボデーキー1本、ドアロック付リモコンキー1本、キャブチルトスイッチカバーオープン不良
 記録簿 有 (R5/7)

タイヤ残量			
単位: mm			
10	9		
—	—		
9	9	8	9
7	7	6	5
スペア		7	—

タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—
素材: アルミ		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	日本トレクス	「20W-04245」	令和 2年4月
【備考】 ラッシングレール3段、ジョロダーレール2列、LED庫内灯左右1列、水抜き穴2ヶ、引出しフック10対、ステンレス工具箱2ヶ、庫内床汚れ、内張りキズ有。			
冷凍機/直結	菱重	TDS70CN2 「075300071BL」	令和 2年
【備考】 -30℃設定 (約1H後、32.5℃→18.8℃)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ