

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年4月	TKG-XZU655M	平ボディ	XZU655-0010958
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
88,379km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,350 mm 幅: 1,780 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ																														
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																														
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																															
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td><td>/</td><td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td><td>○</td><td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td><td>◎</td><td>100L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	100L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	/																																					
パワステ	◎																																					
ハンドル	○	擦れ																																				
燃料タンク	◎	100L																																				
排気	◎		異常ランプ	◎					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td><td>/</td><td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/													
デフ																																						
点検項目	結果	状態																																				
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
デフロック	/																																					
マフラー	◎		オーディオ	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	/																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>異音</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td><td>◎</td><td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td><td>/</td><td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td><td>/</td><td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材
			ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	◎																																					
ギア抜け	◎																																					
クラッチ	◎																																					
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
リターダ	/																																					
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/	木材																																				



特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルストップ付。ルーフ凹み・傷。キャブバック傷・凹み。エンジンキー2本。
記録簿 有 (R3/4~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			205/70R17.5	205/70R17.5		
5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/60R17.5	205/70R17.5
5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5		
スベア	7			スベア	205/70R17.5		

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】 床板割れ・穴あき。煽り内張削れ・割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ