

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	TKG-FK71F	アルミウイング	FK71F-587036
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
719,943km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,290 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,320 mm 門高: 2,220 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン 右レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	シャックル摩耗
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	




**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。シフトレバーシフト側重い。  
 エンジンキ-2本。  
 ※R3/8月: 走行距離:493,903km時クラッチOH(記録簿有)  
**記録簿** 有 (R3/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	9			225/90R17.5	225/90R17.5		
-	-			-	-		
2	3	3	3	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	11	-		スペア	225/90R17.5	-	-

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「WG-H3575」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。サイドバンパー左右曲がり。看板文字跡あり。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5-H0451」	平成27年
【備考】 PG寸法: 全長1590mm 全幅2310mm 有効長1300mm 有効幅2185mm。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ