

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年12月	2RG-FBA20	ドライバン	FBA20-580953
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
172.884km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,270 mm 幅: 1,740 mm 高: 1,840 mm 門高: 1,760 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後: 右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70ℓ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。左右ミラーステーキャブ欠品。  
R5年7/31、135,972km時ミッションオーバーホール済み(記録簿有り)  
エンジンキー2本、ボデーキー2本、燃料タンクキー1本、キーレスリモコン1個  
**記録簿** 有 (R2/12~R6/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
5	5	5	5	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	195/75R15	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「9Y6G4453」	令和 1年
【備考】 ラッシングレール1段、庫内灯3ケ、右サイドバンパー曲がり、リア観音扉上、水切り左曲がり。			
パワーゲート/垂直ゲート	パブコ	REV08-1103 「S01002443」	令和 1年
【備考】 PG寸法: 全長1200mm、全幅1775mm、有効長955mm、有効幅1660mm、最大荷重800kg、庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ