

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-16817
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
681,561km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	振動有
オイル混入	○	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ シートカバー破れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	左テールレンズヒビ
ワイパー	○	左右アームカタ、ウォッシャースイッチ破損(ウォッシャー液出ない)
ミラー	○	左ミラーキャップ欠損、右ミラーブラケット錆

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本、室内汚れ、キャブ内ヘッド床板欠損、右キャブマウントブッシュグリス漏れ、サイドマーカー不灯箇所有り  
記録簿 無○



タイヤ残量			
単位: mm			
6	5		
-	-		
8	8	9	8
-	-	-	-
スペア	12	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
	-	-	-
	スペア	225/80R17.5	-

素材: スチール 備考: 左右Fタイヤ段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MDAA8J 「4KZ6050-50」	平成27年1月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ケ、引き出しフック5対、セイコーラック、庫内キズ汚れ有り、左右工具箱(左ステンレス)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ