

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TKG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0021503
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
160,959km	136PS/100KW	A/T	ハキューム	長: 4,330 mm 幅: 2,080 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン	◎		シート	○	汚れ カバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース ス滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○	サイドカパー 付近滲み				デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー3本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			225/70R16	225/70R16		
-	-			-	-		
6	6	6	6	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		6	-	スペア		225/70R16	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成29年
【備考】 引き出しフック3対、アオリ左右内張り腐食割れ、前立て内張り腐食割れ、床板補修有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】