

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年8月	2PG-FU74HZ	アルミウイング	FU74HZ-500162
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
561,143km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,630 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,360 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	PCVフィルター滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	先端曲り有
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバーキズ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スマートキー1本、ドアキー1本、車高灯前左右不灯、車幅灯左前2・5番目、右前4・5・6番目不灯、エアド라이어汚れ。
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
5	4		
—	—		
4	5	5	6
4	7	6	6
スペア	9	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	スペア	275/80R22.5	—

素材: スチール 備考: 2・3軸目再生タイヤ





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-06506」	平成29年8月

【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引出しフック9対、U字フック8対、スタンション穴4ケ、90℃ストッパー、工具箱3ケ、庫内床・内張りキズ・凹み有。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ