

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年10月	TRG-NHR85AN	冷凍パン	NHR85-7021234
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
233,382km	110PS/81KW	M/T 5速	ハキューム	長: 2,940 mm 幅: 1,600 mm 高: 1,270 mm 門高: 1,260 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴																																																
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																																																
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																																	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 63L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 63L																											
走行関係																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
リーフサス	◎																																																							
エアサス	/																																																							
パワステ	◎																																																							
ハンドル	◎																																																							
燃料タンク	◎	スチール 63L																																																						
排気	◎		異常ランプ	◎		リアフサス	◎																																																	
マフラー	◎		オーディオ	◎		エアサス	/																																																	
ターボ	○	リターンパイプオイル漏れ	バックカメラ	◎	カラー	パワステ	◎																																																	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		ハンドル	◎																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>FRP</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	FRP	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/	
ミッション																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
ギア鳴き	◎																																																							
ギア抜け	◎																																																							
クラッチ	◎																																																							
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
リターダ	/																																																							
上物仕様																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
床材質	/	FRP																																																						
デフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
デフロック	/																																																							





特記事項 エンジンキー2本。ポデーキー4本。

記録簿 有 (H30/4~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	2			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
3	4	4	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/75R15	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H172295」	平成29年10月
【備考】 可動式中間扉。庫内灯2ヶ。水抜き穴3ヶ。左サイドスライドドア。床プラスチックスノコ。90度ストッパー。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	「H172295」	平成29年10月
【備考】 稼働時間6517h。-30℃設定。22℃→-1.5℃ (1h)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----