

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年2月	2PG-CYL77C	アルミウイング	CYL77C-7001998
走行	馬力	シフト		ブレーキ
306,459km	390PS/287KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
				長: 9,680 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,470 mm 門高: 2,400 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン																																			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ																																	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																																	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																		
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																		
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 300L, 300L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L, 300L												
走行関係																																									
点検項目	結果	状態																																							
リーフサス	◎																																								
エアサス	◎																																								
パワステ	◎																																								
ハンドル	◎																																								
燃料タンク	◎	スチール 300L, 300L																																							
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目 <td>結果</td> <td>状態</td>	結果	状態																																	
マフラー	◎		オーディオ	◎		リアフサス	◎																																		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材	ハンドルの	◎	
			ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																							
ギア鳴き	◎																																								
ギア抜け	◎																																								
クラッチ	◎																																								
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
リターダ	/																																								
上物仕様																																									
点検項目	結果	状態																																							
床材質	/	木材																																							
						燃料タンク	◎	スチール 300L, 300L																																	
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎																			
デフ																																									
点検項目	結果	状態																																							
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
デフロック	◎																																								

特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。右側フロントバンパー曲がり、ヘコミ。リヤバンパー右側エンドキャップ欠品。
 エンジンキー2本 (内1本キーレス)、ボディキー2本、ドアキー3本。
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	1			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
4	4	3	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
8	9	9	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		3	—	スペア		275/80R22.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL [W8KGO18]	令和 1年
【備考】 ラッシングレール2段。ジョロダレール4列。庫内灯4ケ。引出しフック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ