

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年6月	2PG-CG5CA	冷凍パン	JNCMB02G2LU052159
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
138,106km	390PS/287KW	A/T	エア	長: 9,410 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,410 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	ブレーキパッド摩耗ランプ点灯			
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 型キーストン	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	/					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャビンキズ・汚れ
エンジンキー4本、キーレスリモコン1個、ボデーキー2本、燃料タンク2本
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		5	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	「32-193057-1」	令和 2年
【備考】断熱: リヤ75mm・サイド75mm。ジョロダーレール4列、ラッシングレール2段、庫内灯6個、水抜き穴前後2対			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS100A-L2 「046400070BL」	令和 2年
【備考】-30℃設定 +23.5℃ → -8.2℃ (1H) 確認。稼働時間895h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----