

| 車両情報  |         |     |         |  |
|-------|---------|-----|---------|--|
| 車名    | 初年度登録   | 型式  | 形状      | 車台番号   |
| フルハーフ | 平成30年3月 |     | アルミウイング | DFPTF341A-25226                                      |
| 走行    | 馬力      | シフト | ブレーキ    | ボディ内寸  |
|       |         |     | エア      | 長: 13,640 mm 幅: 2,360 mm<br>高: 2,330 mm 門高: 2,270 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係      |    |       | キャビン   |    |        |
|-------|----|----|-----------|----|-------|--------|----|--------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態    | 点検項目   | 結果 | 状態     |
| 異音    | /  |    | エアコン      | /  |       | シート    | /  |        |
| オイル混入 | /  |    | スターター     | /  |       | ヘッドライト | /  |        |
| オイル漏れ | /  |    | オルタネーター   | /  |       | ウィンカー  | ◎  |        |
| 水混入   | /  |    | P/W (運転席) | /  |       | ワイパー   | /  |        |
| 水漏れ   | /  |    | P/W (助手席) | /  |       | ミラー    | /  |        |
| 燃料漏れ  | /  |    | 坂道発進装置    | /  |       |        |    |        |
| 排気    | /  |    | 異常ランプ     | /  |       | 走行関係   |    |        |
| マフラー  | /  |    | オーディオ     | /  |       | 点検項目   | 結果 | 状態     |
| ターボ   | /  |    | バックカメラ    | ◎  | カラー   | リーフサス  | /  |        |
| 冷却水吹返 | /  |    | 電格ミラー     | /  |       | エアサス   | ◎  | リヤエアサス |
|       |    |    | ETC       | /  |       | パワステ   | /  |        |
| ミッション |    |    | タコグラフ     | /  |       | ハンドル   | /  |        |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |           |    |       | 燃料タンク  | /  |        |
| ギア鳴き  | /  |    | 上物仕様      |    |       | デフ     |    |        |
| ギア抜け  | /  |    | 点検項目      | 結果 | 状態    | 点検項目   | 結果 | 状態     |
| クラッチ  | /  |    | 床材質       | /  | 木材、鉄板 | 異音     | /  |        |
| 異音    | /  |    |           |    |       | オイル漏れ  | /  |        |
| オイル漏れ | /  |    |           |    |       | デフロック  | /  |        |
| リターダ  | /  |    |           |    |       |        |    |        |

特記事項 リフトアップ付  
記録簿 無()

| タイヤ残量  |    |    |    | タイヤサイズ       |              |              |              |
|--------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位: mm |    |    |    |              |              |              |              |
| 11     | 11 | 11 | 11 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 8      | 8  | 8  | 8  | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| -      | -  | -  | -  | -            | -            | -            | -            |
| スペア    |    |    | 15 | -            | -            | -            | -            |
| スペア    |    |    |    | 11R22.5 16PR | -            | -            | -            |





素材: スチール 備考: スペアプライス違い

| 上物仕様    |         |                        |       |
|---------|---------|------------------------|-------|
| 上物名     | メーカー    | 型式「製造番号」               | 年式    |
| アルミウイング | 日本フルハーフ | DFPTF341A<br>「P2AJ064」 | 平成30年 |

【備考】鳥居型引出しフック12対。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ(不灯)。右前ウイング電源コード付。門口錆。煽りヒンジ全数錆。前方三角板左右曲り。

|      |
|------|
| 【備考】 |
| 【備考】 |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       |    |



|      |       |    |     |    |        |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |