

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年9月	2DG-FW1AHG	冷凍ウイング	FW1AH-115463
走行	馬力	シフト		ブレーキ
362.021km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		ボディ内寸		
		長: 9,410 mm	幅: 2,360 mm	高: 2,500 mm
		mm		門高: 2,420 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ・傷。インパネポケット欠品。
 エンジンキー3本。ポデーキー2本(固着の為使用不可)。
記録簿 有 (R2/12~R6/3)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
7	4		
7	8	8	8
7	8	8	8
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	225/90R17.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3026 「B200382」	令和 2年6月
【備考】 断熱: リヤ40mm・サイド40mm。ジョロダールール4列。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU80S-CN	令和 2年
【備考】 -30℃設定 +31.5℃ → +7.2℃ 確認(1hで)。稼働時間64h。前方エハ高さ2140mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)



【外装】

【ポデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----