日付：R06. 11/23

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：入庫予定

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7095075

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
488,648km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,120 mm 幅：2,130 mm 高：2,010 mm 門高：2,010 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右キャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。
エンジンキー3本（2本キーレス付、作動不良）、ボデーキー6本。
※R5/6走行距離:421,086km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿　有（H28/12~R6/6）

タイヤ残量

単位：mm

2	2		
—	—		
6	6	5	5
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF1 「E5EK161」	平成28年

【備考】断熱材：サイド75mmリヤ75mm。ラッシングレール2段、左サイド扉片開き式、水抜き穴前方1対、90度ストッパー、庫内灯3ケ、門口左右下側凹み。

冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「685500950BL」	平成28年

【備考】-30℃設定　+18.7℃　→　-3.2℃　（1h）　確認。　稼動時間9600h。

格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S70204212」	平成28年

【備考】PG寸法：全長1550mm全幅1980mm有効長1395mm有効幅1915mm。最大荷重1000kg。ラジコン付（充電不良・作動不良）。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ