日付: BO6 10/31

6

205/75R16

205/75R16

スペア

素材:スチール 備考:

205/75R16

205/75R16

205/75R16

6

7

♥ 申両チェックシート 管理番号:1036143

יו .חטט. עום	0/31		1 1.4 .						,001.10	
車両情報										
車名		初年度登録	型式			形状		車台番号		
三菱ふそう		令和 3年6月	2PG-FBAV0			冷凍バン	FBAV0-590036			
走行		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸			
25,946km		150PS/110KW	A/T デュオニック 63		速	バキューム	長:3,280 mm 幅:1,690 mm 高:1,810 mm 門高:1,800 mm			
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
•	エンジン	ソ	F	電装関	引係		•	キャヒ	シ	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	点検項目	結果	状態	
異音 オイル混入	© ©		エアコン スターター	© ©			シート ヘッドライト	© ©	LED	
オイル漏れ	0		オルタネーター	0			ウィンカー	0		
水混入	0		P/W(運転席)	0	<u> </u>		ワイパー	0		
水漏れ	⊚		P/W(助手席)	0			ミラー	0		
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0	.		_			
排気	0			0			F-10-T-	走行関	ī	
マフラー	0			0			点検項目	結果	状態	
ターボ	0			0		_	リーフサス	0		
冷却水吹返	0			0			エアサス		•	
F	ミッシ	ョン	ETC	0			パワステ	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
点検項目	結果	状態	タコグラフ		:		ハンドル	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
ギア鳴き	0		•	上物仁			燃料タンク	0	スチール 70L	
ギア抜け	0		点検項目	結果	<u> </u>	状態		 :		
クラッチ	/		床材質	/	ステ	ンレス	▶ 点検項目	デフ *結果	· 状態	
異音	0						,,,,,,,,	-	八忠	
オイル漏れ リターダ	© /						異音 オイル漏れ デフロック	© © ⁄		
							テノロック	<u>.</u>		
特記事項キャブ内キズ・汚れ。										
ポデーキー4本・燃料タンクキー1本・スマートキー1ケ。 記録簿 無()										
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ										
単位:mm										
6	i	6			2	205/75R16	205/75R16	<u>-</u>		

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
冷凍バン	東プレ	H203749	令和 3年4月			
【備考】断熱:リヤ75mm・サイド75mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左スライド式サイド扉。						
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV22LSC-P	令和 3年4月			
【備考】-30℃設定 +16.5℃ → -12℃ 確認(1hで)。稼働時間470h。スタンバイコード付。						
垂直ゲート	新明和工業	REV06-1103 「S2102009897」	令和 3年			

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	無					

