

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年3月	2PG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH-107997
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
569.737km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,670 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,670 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	○	不動
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。クルーズコントロールスイッチ不良。メーター液晶操作スイッチ不良。
 インパネポケット欠品。リヤステップ曲がり。
 エンジンキー3本、ボデーキー2本(固着使用不可)、尿素タンクキー2本。
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
0	5		
2	4		
6	6	6	8
6	7	6	7
スペア	0	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5	—	

素材: スチール 備考:





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W069E14--01」	令和 1年

【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ケ。床キズ・汚れ。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ