

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トレクス	平成19年12月		平ボディ	PFN24101-2760
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長: 12,500 mm 幅: 2,300 mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好

○: 通常走行問題なし

△: 要修理

／: 装備無し

※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

特記事項

記録簿 無 (○)

タイヤ残量

単位: mm			
9	7	5	5
7	7	9	8
—	—	—	—
スペア	5	—	—





タイヤサイズ			
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア	11R22.5 14PR	—	—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
傾斜荷台	日本トレクス	PFN24101 「PFN24101-2760」	平成19年12月
【備考】スタンションポール10ヶ、ロープフック24対、左傾斜荷台（動作未確認）、ワイヤードリモコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーナン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【ボデー内】									
床汚れ									
—									