

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年11月	GKG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM90G3HU013752
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
496,569km	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,620 mm 門高: 2,540 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ヘッドカバー付近しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	/		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ステアリングプースタ	○	ーしみ
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。リヤステップ曲がり
 車線逸脱装置ONにならない (OFFのまま、スイッチ押しでもONにならない)。
 エンジンキー3本、ボデーキー3本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本、キーレスリモコン1個。





記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
○	○	○	○	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
○	○	○	○	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
○	○	○	○	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
○	○	○	○	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	○	○	○	スペア	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DKL FW8DC114	平成28年
【備考】 ラッシングレール2段。エアジョロダ-4例。鳥居形引き出しフック10対。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ