

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成16年9月	KS-FE7JKFA	アルミ平	FE7JKF-10053
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
632,679km	225PS/165KW	M/T 6速	エア	長: 5,740 mm 幅: 2,200 mm 高: 480 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ リクライニングノブ欠損
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID レンズ濁り
オイル漏れ	○	インタークーラー本体、 にじみ	オルタネーター	◎		ウインカー	○	左前取り付けカタ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	○	アームカタ
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、室内汚れ、キャブ右側ラダー欠損、H26.9 377755km時クラッチO/H済
 記録簿 有 (H22/9~R6/9)

タイヤ残量			
単位: mm			
5	7		
-	-		
3	5	5	5
-	-	-	-
スペア	1	-	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	-	-	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
-	-	-	-
スペア	265/70R19.5	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	TOYOBODY	「40822367」	平成16年9月
【備考】 引き出しフック7対、ロープフック左右13対後方3ヶ、床板穴空き、シート載せ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
------	-------	----	-----	----	-----	----

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-------	-----