

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年2月	TKG-FD9JLAA	アルミウイング	FD9JLA-11684
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
595,870km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,270 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	HID、右不灯
オイル漏れ	○	インタークーラーホース エアドライヤー滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左サイドアンダーミラー欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	/		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	シャックル摩耗 リヤ左右
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース 滲み				オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、燃料タンクキー1本、車幅灯右(1箇所不灯有) LED、左右タイヤ灯不灯。  
記録簿 有 (H27/2~R6/3)




タイヤ残量			
単位: mm			
12	12		
—	—		
12	12	9	9
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLB-MBAAMH 「4KX6143-02」	平成25年2月
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック5対、LED庫内灯3ケ、ステンレス工具箱、庫内床キズ、内張りキズ・凹み有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ