
日付:R07.(01/09	Ŭ uJ GR	our 車両う	チェ	ック	シート	管	理番号	: 01	37001	
車 両 情 報											
車	名	初年度登録	型式			形状			車台	番号	
いすゞ 平成25年11月		TKG-NMR85AR			クレーン付平		NMR85-7023056				
走 [;]	行	馬力	シフト			ブレーキ		ボディ内寸			
145,685km 150PS/110KW		150PS/110KW	A/T スムーサー 6速			バキューム		■			mm mm
◎:良好	〇:通	預常走行問題なし △:	要修理 /	:装備	無し	※あくまでも	当社半	断基準による	るもので	ੱ ਰ	
F	エンジン		▼	電装隊		선수 선내	•	F+A+F-	キャビ		
点検項目	-	状態		結果		状態			結果	状態	
異音 オイル混入	0		エアコンスターター	© ©			シー			へたり 、 タバコ ハロゲン	穴
オイル漏れ]ッカーカバー オイル漏れ	オルタネーター		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		ィンカー	0	,,,,,	•••••
	. .	オイル漏れ	P/W(運転席)				ワー	/パー	0	••••••	•••••
	0		P/W(助手席)	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		≅-	ラー	0		•••••
	0		坂道発進装置	/							•••••
	©		異常ランプ	0					走行関		
	0			0			Я	点検項目	結果	状態	
	0		バックカメラ	/			IJ-	-フサス	0		
	© :		電格ミラー	0			エア	'サス	/		•••••
冷却水吹返	0		ETC	0	標準		パワ	ステ	0		
•	ミッシ	ノョン	タコグラフ	/			/\>	ノドル	0	擦れ	
点検項目	結果	状態	r	上物仁	上様		燃米	4タンク	0	スチール 100L	
ギア鳴き	0		点検項目	結果		状態			 デフ	TOOL	•••••
ギア抜け クラッチ	© /		床材質	/	木材		,	点検項目	がおまれて	状態	
 異音	(()						異音	<u> </u>	0		
スコープ オイル漏れ	0								©	•••••	•••••
リターダ	/								<i>'</i>		•••••
	•••••	.					••••				•••••
特記事項	エンジン	キー1本(リモコンキー付	き)、内装キズ有り	0							
記録簿	有(H26	/5~R5/10)									
_	タイヤ		_			タイヤサ	トイフ	ζ.			
		単位:mm									_


特記事項	[エンジンキー1本(リモコンキー付き)、内装キズ有り
記録簿	有 (H26/5~R5/10)

<u> </u>	タイヤ残量		タイヤサイズ					
	6	6	単位:mm		205/85R16	205/85R16		
7	7	7	6	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
	スペア				ペア	205/85R16		
				素材: スチール	備考:			

上物 上物 上物											
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式								
平ボディ											
【備考】ロープ穴3対、ローブフック9対、リヤローブフック2対、3方開、左煽り曲がり、左右煽り開閉補助装置破損、1番前横根太左右腐食、前から5番目横根太腐食、床板腐食(ベニヤ板上貼り)											
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE263HR 「EY9871」	平成25年11月								
【備考】3段ブーム、2.63t吊り、フックイン、標準アウトリガー、ラジコン、敷板1対(敷板入れ無し)											
【備考】											

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	Ф	点傷有						





【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-----------	-----------	----