

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年6月	TKG-MK38L	アルミ平	MK38L-30213
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
286.732km	215PS/158KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,110 mm 高: 580 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	リヤカバーオイルしみ
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	○	100L 100L スチール、アルミ メインタンク下コックあたりしみ有り
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本
右サイドガード取付外れ
記録簿 無 ○

タイヤ残量				
単位: mm				
0	2			
-	-			
2	1	0	1	
-	-	-	-	
スペア		1	-	





タイヤサイズ				
	225/80R17.5	225/80R17.5		
	-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	-	
スペア		225/80R17.5		-
素材: スチール		備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	TOYOBODY	「14621494」	平成26年6月
【備考】 引出しフック11対、作業灯2ヶ、ロープフック15対、リヤロープフック3ヶ、オーバーハング、リヤ足掛けステップ、リヤ煽り足掛け付き、3方開、リヤ煽り高さ385mm			

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----