

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成30年9月 | 2RG-FRR90S1 | ドライバン | FRR90-7132779 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 390,307km | 190PS/140KW | A/T スムーサー 6速 | エア | 長: 6,230 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,370 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|------|--------|----|------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | タバコ穴、擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | LED |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 走行関係 | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | リーフサス | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | エアサス | / | |
| ミッション | | | ETC | ◎ | 2.0 | パワステ | ◎ | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | タコグラフ | ◎ | アナログ | ハンドル | ○ | 擦れ |
| ギア鳴き | ◎ | | 上物仕様 | | | 燃料タンク | ◎ | スチール 200L |
| ギア抜け | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | デフ | | |
| クラッチ | / | | 床材質 | / | 木材 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | | | | 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | | | | | デフロック | / | |





特記事項 R5.11.13 354213km時 クラッチAssy交換・フルードカップリング交換・オイルポンプ交換
 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー 1本
 記録簿 有 (H30/12~R5/12)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 5 | 5 | | | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | 7 | - | | スペア | 225/80R17.5 | - | - |

素材: アルミ 備考:

| 上物仕様 | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | 日本フルハーフ | DLB (D-MVCLBGOR206325) 「T5GE635」 | 平成30年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段 バレティナガイド 庫内灯3個 | | | |
| パワーゲート/跳ね上げゲート | 日本フルハーフ | HB3A 「G5G1469」 | 平成30年 |
| 【備考】 全長1585mm 全幅2410mm 有効長1310mm 有効幅2275mm 最大積載荷重1000kg 庫内リモコン キャスターストッパー | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |