日付: RO6, 12/28

**リ**」」 GROUP **車両チェックシート** 管理番号: 1236130

					_						
	車両情報										
車名		初年度登録		型式		形状		車台番号			
	いすゞ	平成25年5月	G	NKG-CYJ77A		アルミ平		CYJ7	77A-7006540		
	走行	馬力		シフト		ブレーキ			ボディ内寸		
	885,119km	380PS/279KW	セミA/	T スムーサー 1	2速	エアー		長: 9,400 高: 680	mm 幅: 2,400 mm 門高:	mm mm	
(	③:良好 〇:通常	常走行問題なし △	:要修理	/:装備	無し	※あくまでも当	計判	断基準による	ものです		

◎:良好	0:	通常走行問題なし	△:₫	要修理 /	:装備第	無し ※あくる	までも当	当社判断基準によ	るもので	です
•	エンジ	<b>ブン</b>		<b>F</b>	電装関	係		•	キャヒ	ごン
点検項目	結果	状態		点検項目	結果	状態		点検項目	結果	<u> </u>
異音	0		_	エアコン	0			シート	0	破柱
オイル混入	0			スターター	0				<b></b>	汚オ
		ロッカーケース		オルタネーター	0			ヘッドライト	0	Н
オイル漏れ		、エアコンプレッサ- 付近	_	P/W(運転席)	0			ウィンカー	0	<b>:</b>
水混入	0	ועענ	••	P/W(助手席)	0			ワイパー	0	: 
水漏れ	0		••	坂道発進装置	0			ミラー	- ()	<b>■</b> 力/ ■鏡□
燃料漏れ	0		••	異常ランプ	0				.i	頭見日
排気	0		••	オーディオ	0	ナビ付き		•	走行隊	<b>月</b> 係
アフラー	0		••	バックカメラ	0	カラー		点検項目	結果	
ターボ	0		••	電格ミラー	0			リーフサス	©	<del>-</del>
冷却水吹返			••	ETC	0	標準		エアサス	©	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••	タコグラフ	/				©	.,,
•		ション		7	上物付	- 繕		パワステ		- ; ;
点検項目	結馬	R. 状態		, 点検項目	結果			ハンドル	•	ハ
ギア鳴き	0				=		_	燃料タンク		ス <del>.</del> 30
ギア抜け	0	:	••••	床材質	/	木材	•••••	-		
クラッチ	0	:	••••					F-10-75-0	デフ	:
異音	0	:	••••					点検項目	結果	<u>.                                    </u>
オイル漏れ	0	:	••••					異音	0	<u>.</u>
リターダ	/	:	••••					オイル漏れ	0	キ・ オ
	• • • • • • • •		••••						:	


_	▼ 点検項目	キャヒ 結果	-
	シート	0	破れ 、 へたり 、 汚れ
•	ヘッドライト	0	HID
•	ウィンカー	0	
•	ワイパー	0	
	ミラー		カバー外れ 、 鏡面劣化
		走行関 結果	•
	リーフサス	0	
•	エアサス	0	リヤエアサス
•	パワステ	0	
	ハンドル		ハンドルカバー付き
:	燃料タンク		スチール 300L 300L
•	<b>▶</b> 点検項目	デフ 結果	状態
	異音	0	
	オイル漏れ	0	キャリア取付面 オイル滲み
	デフロック	0	

特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本、燃料タンクキー2本、アドブルータンクキー2本 記録簿 有(H25/8~R6/5)

▼ タイヤ残量			<b>▼</b> タイヤサイズ					
			<u>単位:mm</u>			0.4E /70D40.E	245/70D105	
	3	2				245/70R19.5	245/70R19.5	
	7	7				245/70R19.5	245/70R19.5	
0	1	0	1	245/7	OR19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	3	0	0	245/7	OR19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スペア	3			ス^	ペア	245/70R19.5	
				素材:ス	チール	備考:2軸目2本、	リヤ左4本スタッドレス装	<b></b>

上物名 メーカー 型式「製造番号」 年式										
アルミ平	喜多村製作所	「T50950」	平成25年4月							
	【備考】前壁フック1ヶ、作業灯2ヶ、ツイストロック2対、スタンション穴9箇所、床フック26対、幌シート用台枠3本、幌シート台枠用穴1 8対、リヤ壩り足掛け1箇所、ローブフック26対、7方開、リヤ壩り高さ570mm、床板腐食有り									
【備考】										
【備考】										

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	IJ\	点傷有						



サビ

サビ

【外装】 【ボデー内】 **床** 汚れ 外装 キズ へこみ **庫内** キズ 庫内へこみ **庫内** 穴あき うき 曲がり サビ 補修跡 割れ