

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年12月	GKG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM90G2HU015332
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
565,331km	410PS/302KW	M/T H/L 12速	ハキューム	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,620 mm 門高: 2,520 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 燃料タンクキー2本 ボディキー3本 エアロールコントロールボックスキー3本
記録簿 有 (H29/3~R6/10)

タイヤ残量			
単位: mm			
6	6		
5	8		
0	0	1	1
6	6	5	5
スペア	0		

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		

素材: アルミ 備考:





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2TA8258 「HEWXG1MABDE」	平成28年

【備考】 煽り2方開 セイコーラック2対 ラッシングレール2段 引出しフック10対 エアロール4列 LED庫内灯4個 90度ストッパー1対

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	