

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年10月	2PG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-540339
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
106,963km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 4,710 mm 幅: 2,190 mm 高: 480 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	シートカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎	エアド라이ヤー下側汚 れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	メッキカバー付き、ミ ラーワイパー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール にじみ				デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 スマートキー2ヶ(内1ヶドアロック不動)、ドアキー2本、燃料タンクキー2本、アドブルーキー2本、左右サイドバンパー欠品、サイドマ  
ーカー白色、突入防止装置取付ボルト一部欠損

記録簿 有 (R5/10)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	0		
-	-		
7	8	7	7
6	6	6	5
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
-	-	-	-
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	-	-	-

素材: メッキ 備考: スペアタイヤ欠、後輪はアウターホイールのみメッキ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761A 「21U120112F」	令和 3年12月
【備考】Lゲート、自重計、電動コボレーン、前立て作業灯2ヶ、前立てシート載せ、前立て外側スコップ掛け、ステンレスリヤフェンダー、右前ステンレス工具箱、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ