

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年11月	2PG-FU74HZ	冷凍ウイング	FU74HZ-501679
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
553,036km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,400 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,280 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	純正デジタコ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





**特記事項** \*キャブ色替え有。キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付。ボディーキー(固着の為使用不可)。スマートキー2ヶ。  
**記録簿** 有(R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
9	10	10	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
8	8	9	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	13	—		スペア	275/80R22.5	—	

素材: スチール 備考: スペアーサイズ違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パブコ	8X9B7171	平成30年11月
【備考】断熱: リヤ75mm・サイド40mm。ラッシングレール1段。庫内灯4ヶ。水抜き穴後方2ヶ。ウイングスイッチ前後2対。			
冷凍機/サブエンジン(スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNF	平成30年
【備考】-35℃設定 +6.9℃ → -15.5℃ 確認(1hで)。稼働時間6350h。			
格納ゲート	パブコ	FRAK10-6486D「S90906278」	平成30年
【備考】PG寸法全長1,550mm・全幅2,380mm・有効長1,285mm・有効幅2,310mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品(受信機有)。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----