

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年11月	2PG-CYL77C	アルミウイング	CYL77C-7003205
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
653,574km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,680 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,500 mm 門高: 2,425 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	△	後: 右割れ 右テールランプレンズ割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 看板消しペン跡 キャブ左ステップ割れ キャブ内傷・汚れ・ビス穴有り
 エンジンキー5本 (内、キーレス付1本) ボディキー2本 ※右ドアキーシリンダー不良
記録簿 有 (R3/11~R5/11)





タイヤ残量			
単位: mm			
3	2		
—	—		
0	5	0	2
2	2	0	2
スペア	3	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	275/80R22.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL (D-LWCKLGOS109850B) [W8KJ563]	令和 1年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 引出しフック9対 LED庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ