

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年2月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-121973
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,940km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,190 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,020 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左ミラーキャップ欠品
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
 エンジンキー2本 ボディキー4本
 記録簿 有(R5/4~R6/2)

タイヤ残量			
単位: mm			
6	6		
-	-		
6	6	5	5
-	-	-	-
スペア	13	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V062G99-01」	令和3年
【備考】断熱 サイド45mm/リヤ75mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド ジョロダーレール4列 水抜き穴4ヶ所 LED庫内灯2個 90度ストッパー1対 庫内エアサスリモコン			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJSS0A-L2 「145700036BL」	令和3年
【備考】マフ30.0℃設定 1hで6.8→マフ11.2℃確認 積算運転時間776h			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S11206013」	令和3年
【備考】全長1550mm 全幅2245mm 有効長1395mm 有効幅2180mm 最大昇降質量1000kg 庫内リモコン ラジコン キャスターストッパー			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----