

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成21年3月	BDG-XZU304E	高所作業車	XZU304-1009042
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
78,001km	136PS/100KW	M/T 5速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	エンジンブロック後部 カバーオイル滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 80L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー 2本
 H28/06: 走行44,938km時クラッチOH済 (記録簿有り)
記録簿 有 (H23/9~H26/9、H28/6、H30/9、R2/8~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
9	9	9	9	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		10	-	スペア		205/85R16	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SS12A 「726895」	平成21年2月
【備考】 3段式伸縮ブーム 作業床高さ11.9m 作業床積載荷重200kg アワメーター6767.8h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			