

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年7月	2KG-FC2ABG	冷凍パン	FC2AB-121367
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
431,350km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,350 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,240 mm 門高: 2,160 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠品
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー3本、ボディキー4本(固着使用不可)。
記録簿 有 (R5/7、R6/7)





タイヤ残量			
単位: mm			
6	5		
-	-		
6	7	6	6
-	-	-	-
スペア	0	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: スチール 備考: リヤタイヤ4本再生タイヤ(ひび・亀裂有り)

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	MA200282	令和 2年6月
【備考】断熱材: サイド75mm リヤ75mm。ラッシングレール2段。水抜き穴2対。庫内灯3列。左サイド扉観音式。リヤ右観音扉下側ゴムパッキン外れ。看板消し塗装あり。			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	菱重	TDJSS0A-L2 「045700488BL」	令和 2年
【備考】-30℃設定 +30.2℃ → +5.0℃ (1h) 確認。移動時間4989h。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S10607150」	令和 2年
【備考】PG寸法: 全長1550mm 全幅2280mm 有効長1395mm 有効幅2215mm。ラジコン付。最大荷重1000kg。左シリンダーオイル滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----