

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年12月	QPG-FR1EXEG	アルミ平	FR1EXE-11177
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
882,356km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,510 mm 幅: 2,400 mm 高: 700 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 スターター
オイル混入	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース しみ	P/W (運転席)	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	右アーム取付け部塗装 剥げ
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
排気	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	エアサス	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	ビニオンシール しみ
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	○	サイドカバー しみ						
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 ドアロックリモコンキー1本(作動不可)、エンジンキー2本、車幅灯不点検所有、※580,000km時、DPR・SCR交換済。





記録簿 有(H27/12~R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	3			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
5	5	0	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	2	2	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア	—	—		スベア	—	—	

素材: スチール 備考: スベアタイヤ無し

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所		
【備考】コーション無し、5方開、セイコーラック、作業灯2ケ、シート載せ、樹脂工具箱2ケ、左右貫通工具箱1ケ(曲り有)、スタンション穴25ケ、床フック11対、前立てフック2ケ、前掛けU字フック4ケ、床汚れ・キズ有、床腐食・穴開き箇所有、根太錆有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装ヘコみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----