日付:RO6	12/28		A nn e	iRC	□□ 車両ヲ	FI	ック	シート	管理	里番号	: 12	36117
					Ē	車両	情	報				
車	名		初年度登録		型式			形状			車台	番号
いすゞ			平成27年2月		QKG-CYL77A		-	アルミウィング		CYL77A-7005840		
走行		Τ	馬力		シフト			ブレーキ	ボディ内寸		一个内寸	
432,587km		3	380PS/279KW		M/T 7速			エアー	¬			幅: 2,390 mm 門高: 2,420 mm
◎:良好	0:1	通常に	E行問題なし △	:要	修理 /	:装備	無し	※あくまでも≧	当社判	断基準による	るもので	₹ਰ
F	エンジ	ン			•	電装隊	関係		•		キャヒ	ニ ン
点検項目	結果		状態		点検項目	結果		状態	片	棟項目	結果	状態
異音 オイル混入	© ©				エアコン スターター	© ©			シーヘッ	·ト ドライト		破れ 、汚れ HID
オイル漏れ	0	ト、! サプラ	ソクシール(フロン リヤ)、 ライポンプ		P/W(運転席)	© ©	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ワイ	パー	© ©	
	0	滲み			坂道発進装置	0 0 0	動き	悪い	<u> </u>	·	走行関	孫
水漏れ 燃料漏れ	© ©	••••			オーディオ	/	.		_		結果	
排気 マフラー	© ©	••••			バックカメラ 電格ミラー	(O)	カラ		リー エア		© ©	リヤエアサス
ターボ	© ©				ETC タコグラフ	/ ⊚	アナ	ログ	パワ ハン	ステ ′ドル	© ©	ハンドルカバー付き
▶	ミッ: * ##				▶ 点検項目	上物位		状態	燃料	タンク	0	スチール 300L 300L
点検項目 ギア鳴き	結果⊚	H	<u> </u>	= :	床材質	_	木材	1/ (/᠘)	F	藤検項目	デフ 結果	状態
ギア抜け クラッチ 異音 オイル漏れ リターダ	© © © ©			··· ·· ·· ·· ·· ··					異音オイ	ル漏れ	© © /	
	エンジン 有(H27			1本	、燃料タンクキー	·前後2	本ず:	つ、アドブルータンク	クキー	2本、ボデー	-‡-37	本
タイヤ残量 タイヤサイズ												
	10	12	_		075 (0050	٥.	_			/80R22 <u>.5</u>	-	775 (00000 5
11 1	11	11	11		275/80R2	2.5	2	75/80R22.5	2/5	/80R22.5		275/80R22.5

275/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5 ユペア 275/80R22.5 —

素材:スチール 備考:3軸目4本再生タイヤ

8 8 10

スペア

8

10 —

上物名 アルミウイング 【備考】ラッシングレール2段、庫内	メーカー 日本フルハーフ 別灯4ヶ、引出しフック9対、パレテ	型式「製造番号」 DML 「W9DD458」 Fィナガイド、渡し板、	年式 平成26年9月					
	<u></u>	[W9DD458]	平成26年9月					
【備考】ラッシングレール2段、庫内	3灯4ヶ、引出しフック9対、パレテ	ティナガイド、渡し板、						
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1003C-B3MPA2 「14T122042N」	平成26年12月					
【備考】全長1460mm、全幅2435mm、有効幅2310mm、ストッパー迄1240mm、ラジコン付き								

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,	飛石有(リペア 可)					



