

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年5月	GKG-CG5ZA	アルミウイング	CG5ZA-11252-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
757,676km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 付近にしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	クラッチ摩耗ランプ点 灯	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。運転席灰皿蓋割れ。リヤバンパー割れ、曲がり(要交換)。  
エンジンキー3本、ボデーキー3本、燃料タンクキー1本。  
**記録簿** 有(R1/5~R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	0	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	0	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		7	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8D7706」	平成25年
【備考】 ラッシングレール2段。エアラインレール。庫内灯4ケ。前方スタンション穴2ケ。ウイングスイッチ前後2対。右リヤ、ウイングロック割れ外れ。右リヤ台枠凹み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ