

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年6月	2RG-XZU655M	平ボディ	XZU655-0011569
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
169,146km	150PS/110KW	A/T	ハキューム	長: 4,270 mm 幅: 1,790 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。キャブルーフ凹み。左コーナーパネル割れ。
 スマートキー2ヶ、燃料タンクキー1本(ロック不良)。
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
9	8		
—	—		
1	4	4	2
—	—	—	—
スベア	0	—	

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
	—	—	—
	スベア	205/70R17.5	—
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】アオリローフ穴6対。引き出しフック5対。床板張り替え済。スタンション穴2対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】