

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年12月	2PG-CYL77C	アルミウイング	CYL77C-7002651
走行	馬力	シフト		ブレーキ
601,627km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
		ボディ内寸		
		長: 9,680 mm	幅: 2,400 mm	高: 2,490 mm
		mm 門高: 2,420 mm		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	○	エアド라이어汚れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左サイドアンダーカバーキズ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 ドアロック付きリモコンエンジンキー1本、アドブルータンクキー無(開閉不可)

記録簿 有 (R2/12~R5/12)

タイヤ残量			
単位: mm			
13	13		
—	—		
12	12	11	11
13	13	13	13
スペア	9	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	295/80R22.5		—
素材: スチール	備考:		





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KH334」	令和 1年5月

【備考】ラッシングレール2段、引出しフック9対、LED庫内灯4ケ、スタンション穴2ケ、ステンレス工具箱2ケ、庫内床・煽り・内張りキズ、凹み有。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ