

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	SKG-XZB60Y	バス	XZB60-0001001
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
14,952km	150PS/110KW	A/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	リヤヒーター付き	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	/		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	/		ミラー	○	左カバーテープ補修有
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	不動	エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 95L
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/		デフ		
異音	◎		点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、盗難防止付き。
記録簿 有 (H29/9~R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
10	9	9	9	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	スベア		215/70R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
			平成29年8月
【備考】 9人乗り (運転席1、助手席1、座席5、補助席2)、座席固定、デジタル時計、自動ドア、モケットシート、庫内灯4ケ、ルーフキャリア、ハシゴ、センターカーテン付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ