

| 車両情報      |             |             |         |   |
|-----------|-------------|-------------|---------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号  |
| いすゞ       | 平成30年12月    | 2RG-FRR90T2 | アルミウイング | FRR90-7134473                                       |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸   |
| 259,437km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア      | 長: 6,260 mm 幅: 2,350 mm<br>高: 2,380 mm 門高: 2,290 mm |

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係      |    |       | キャビン   |    |             |
|-------|----|----|-----------|----|-------|--------|----|-------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態    | 点検項目   | 結果 | 状態          |
| 異音    | ◎  |    | エアコン      | ◎  |       | シート    | ○  | 破れ、擦れ、汚れ    |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター     | ◎  |       | ヘッドライト | ◎  | HID         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター   | ◎  |       | ウィンカー  | ◎  |             |
| 水混入   | ◎  |    | P/W (運転席) | ◎  |       | ワイパー   | ◎  |             |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W (助手席) | ◎  |       | ミラー    | ◎  |             |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置    | ◎  |       | 走行関係   |    |             |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ     | ◎  |       |        |    |             |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ     | ◎  | ナビ付き  | リーフサス  | ◎  |             |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ    | ◎  | カラー   | エアサス   | ◎  | リヤエアサス      |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー     | ◎  |       | パワステ   | ◎  |             |
| ミッション |    |    | ETC       | ◎  | 2.0   | ハンドル   | ○  | 擦れ          |
|       |    |    | 点検項目      | 結果 | 状態    | 燃料タンク  | ◎  | アルミ<br>200L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様      |    |       | デフ     |    |             |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目      | 結果 | 状態    |        |    |             |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質       | /  | ステンレス | オイル漏れ  | ◎  |             |
| 異音    | ◎  |    |           |    |       | デフロック  | /  |             |
| オイル漏れ | ◎  |    |           |    |       |        |    |             |
| リターダ  | /  |    |           |    |       |        |    |             |





特記事項 キャブ内汚れ・キズ、アイドリングストップ付、助手席ドア灰皿フタ欠品  
エンジンキー2本  
記録簿 有 (R2/12~R6/9)

| タイヤ残量  |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm |    |    |    |             |             |             |             |
| 10     | 10 |    |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —      | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 10     | 10 | 10 | 10 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —      | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スベア    | 3  | —  |    | スベア         | 225/80R17.5 | —           |             |

素材: スチール    備考:

| 上物仕様   |         |                   |       |
|--|---------|-------------------|-------|
| 上物名  | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式    |
| アルミウイング  | 日本フルハーフ | DMS<br>「W4DH717」  | 平成30年 |
| 【備考】 鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。  |         |                   |       |
| パワーゲート/跳ね上げゲート   | 日本フルハーフ | HB3A<br>「G5DD245」 | 平成30年 |
| 【備考】 PG寸法: 全長1,585mm・全幅2,310mm・有効長1,300mm・有効幅2,185mm。最大荷重1,00kg。ラジコン付。プラットフォーム裏面凹み有。 |         |                   |       |
| 【備考】   |         |                   |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |