

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年8月	KQK-FW1EXEJ	セーフティローダー	FW1EXE-11187
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
386,913km	410PS/302KW	M/T 7速	エア	長: 9,240 mm 幅: 2,420 mm 高: 290 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ カバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーカバー ロッカーカバー付近に じみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	/	
ギア抜け	◎					エアサス	○	総輪エアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	◎							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れキズ
エンジンキー2本 ボディキー2本 キーレスリモコン1ヶ
記録簿 有 (H27/11~R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
3	4			265/70R19.5	265/70R19.5		
2	1	3	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
2	1	0	0	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		13	—	スペア		265/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	フジタ自動車工業	LS 「N3672」	平成27年7月
【備考】床丸カンフック2ヶ。スタンション穴4ヶ。アオリロープ穴10対。後方床フック2ヶ。ウィンチ付き。前立て物入付。フェリーフック穴2対。スロープ油圧式(左油圧シリンダーにじみ)。ラジコン付。床板腐食割れめくれ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ