

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年2月	2PG-FEAVO	平ボディ	FEAVO-583576
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44,407km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,350 mm 幅: 1,780 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブキズ、へこみ多数。
 ルーフへこみ。右窓ガラスベゼル欠品。
 エンジンキー2本。キーレスリモコン1ヶ（動作不良）。
記録簿 有 (R3/8~R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	2			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
3	3	2	2	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		205/70R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	5AE13739R	令和 3年2月
【備考】 煽り三方曲がり・内張り割れ・穴あき。床板前方割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ